

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»

«Согласовано»

Председатель профкома
Юрина Юрина Н.П.
«14» 12 2022 г.

«Утверждаю»

Директор ФИЦ Биотехнологии РАН
Федоров А.Н.
2022 г.

Инструкция № 5
по действиям персонала в аварийных ситуациях
в изотопном блоке ФИЦ Биотехнологии РАН.

г. Москва

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция по охране труда, при возникновении возможных аварийных ситуаций в изотопном блоке разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

- 1) изучения видов работ при работе в изотопном блоке;
- 2) результатов специальной оценки условий труда;
- 3) анализа требований профессионального стандарта;
- 4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе в изотопном блоке;
- 5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при работе в изотопном блоке;
- 6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ при работе в изотопном блоке.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для работников при выполнении им трудовых обязанностей в изотопном блоке независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. **Трудовой кодекс Российской Федерации** от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. **Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";**

2.1.3. **Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок**, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.4. Требования **Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)**;

2.1.5. **Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)**;

2.1.6. **Правила расследования и учета нарушений при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (НП-014- 16).**

3. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.1. При работе в изотопном блоке работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования рабочего времени.

4. Требования по выполнению режимов труда и отдыха.

4.1. При работе в изотопном блоке работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

4.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

4.3. При работе в изотопном блоке работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

5.Общие положения.

5.2. Выполнение требований настоящей Инструкции является обязательным для сотрудников, постоянно или временно работающих с радиоактивными веществами в изотопном блоке Центра по адресу: Ленинский пр., дом 33, стр. 2.

5.3. Инструкция определяет порядок действия сотрудников института в аварийных ситуациях, вызванных пожаром, затоплением, обрушением строительных конструкций зданий и неправильными действиями персонала.

5.4. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и за проведение мероприятий по ликвидации очагов радиоактивного загрязнения несет администрация Центра.

5.5. Проверка и пересмотр инструкции производится не реже одного раза в 5 лет.

6. Возможные аварийные ситуации в изотопном блоке.

Нарушения при обращении с радиоактивными веществами (РВ) радиоактивными источниками (РИ) в зависимости от последствий подразделяются на классы согласно НП-014-15 Ростехнадзора России:

1. Класс А. Радиационная авария - нарушение, которое может быть вызвано неправильными действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые привели к незапланированному облучению людей и (или) радиоактивному загрязнению окружающей среды, превышающим величины, регламентированные нормами радиационной безопасности.

2. Класс П-1. Радиационное происшествие - нарушение, вызванное неправильными действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые привели к незапланированному облучению людей и (или) радиоактивному загрязнению окружающей среды, превышающим контрольные уровни (КУ), но не превышающим величины, регламентированные нормами радиационной безопасности.

3. Класс П-2. Нерадиационное происшествие - нарушение, вызванное неправильными действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести к незапланированному облучению людей и (или) радиоактивному загрязнению окружающей среды, не превышающим контрольные уровни для данного объекта.

Возможные аварийные ситуации в изотопном блоке Центра могут возникнуть при пожаре, затоплении, обрушении строительных конструкций помещений, при неправильных действиях персонала.

6.1. При пожаре причинами аварийной ситуации могут быть:

6.1.1. Нарушение правил противопожарной безопасности в изотопном блоке и прилегающих помещений.

6.1.2. Повреждение газопровода и воспламенение газа.

6.1.3. Замыкание проводов электросети.

Последствиями пожара может быть сгорание, расплавление, повреждение наружной упаковки защитного контейнера вторичной емкости (ампулы, флакона) с радиоактивным веществом, что может привести к облучению персонала и радиоактивному загрязнению оборудования, помещений и окружающей среды.

6.2. При затоплении причинами аварийной ситуации может быть:

6.2.1. Повреждение (засорение) водопровода канализации.

6.2.2. Нарушение гидроизоляции здания и попадание грунтовых вод.

Последствиями затопления может быть повреждение и разbrasывание потоком воды фасовок с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, что может привести к радиоактивному загрязнению грунтовых канализационных вод.

6.3. При обрушении строительных конструкций здания причинами аварийной ситуации может быть:

6. 3.1. Превышение предельных нагрузок на элементы строительных конструкций.

6.3.2. Разрушение несущих конструкций (фундамента, опор и др.) здания грунтовыми водами.

Последствиями этого может быть механическое повреждение защитного контейнера с радиоактивным веществом с последующим разбрзгиванием радионуклидов на обломки строительных конструкций и попадание радиоактивных веществ в окружающую среду.

6.4. При неправильных действиях персонала возможны случаи:

6.4.1. Радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей оборудования и помещений изотопного блока, загрязнение поверхности тела работающего вследствие проливания или разбрзгивания радиоактивного раствора.

6.4.2. Потери или хищения радиоактивного источника.

7. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

7.1. Обучение правилам работы с радиоактивными веществами и инструктаж непосредственно на рабочем месте персонала группы А.

7.2. Хранение радионуклидов в строго установленных местах с ежедневным контролем их наличия.

7.3. Строгое соблюдение правил радиационной, противопожарной и электробезопасности.

7.4. Регулярный контроль за выполнением сотрудниками всех указанных правил и инструкций.

8. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНЫХ РАБОТ.

8.1. При проливании или рассыпании радиоактивных веществ необходимо:

8.1.1. Отключить электроприборы и вентиляцию.

8.1.2. Покинуть участок радиоактивного загрязнения, закрыв на ключ аварийное помещение или, в случае невозможности этого, выставить знаки радиационной опасности. Принять меры к запрещению доступа других сотрудников в изотопный блок.

8.1.3. Доложить о случившемся руководителю изотопного блока и ответственному за радиационную безопасность, которые должны обеспечить передачу оперативного сообщения о нарушении в Роспотребнадзор ЮАО г. Москвы (8-495-655-84-10) и в Ростехнадзор (8-495- 611-55-60) устно в течение суток, письменно не позднее 15 суток.

8.1.4. Вызвать дозиметриста изотопного блока с аппаратурой для проведения дозиметрического и радиометрического контроля. Все работы в аварийной зоне выполняются при постоянном РК с использованием индивидуальных средств защиты (для защиты кожи рук – защитные перчатки, для защиты глаз – очки из органического стекла, для защиты органов дыхания – респиратор типа «Лепесток», для защиты тела – пластиковый комбинезон).

8.1.5. Проверить уровень радиоактивного загрязнения кожи рук, головы, спецодежды и обуви у всех лиц, находящихся в данном помещении.

8.1.6. Снять загрязненную одежду и обувь и сдать ее на дезактивацию.

8.1.7. Загрязненные участки кожи обмыть под краном (при сильном загрязнении – под душем) сильной струей холодной воды, постричь ногти на руках и, в случае необходимости, волосы, принять доступный адсорбент (активированный уголь, пектин и др.), промыть слизистые оболочки рта, носа, глаз.

8.1.8. При наличии стойкого фиксированного загрязнения кожи направить пострадавшего к врачу для оказания медицинской помощи.

9.2.При утере и хищении радиационного источника необходимо:

9.2.1.Сообщить об этом руководителю изотопного блока и заместителю директора института, ответственному за радиационную безопасность, которые сообщают о потере в Органы внутренних дел (8-495-601-00-08).

9.2.2.Ограничить доступ персонала в помещение, где хранился пропавший источник.

9.2.3.Запретить вынос мусора, слив любых растворов в канализацию, перемещение и вынос оборудования, мебели, одежды и других предметов из помещения.

9.2.4.Вызвать дозиметриста с радиометрической аппаратурой.

10.3.При пожаре в изотопном блоке необходимо:

10.3.1.Сообщить о возгорании администрации Центра и дежурному территориального органа МЧС (499-635-34-27).

10.3.2.Немедленно эвакуировать в безопасное место сотрудников из аварийного помещения, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня.

10.3.3.После эвакуации провести сверку списочного состава персонала с фактическим наличием эвакуированных из аварийной зоны сотрудников.

10.3.4.До приезда пожарной команды попытаться первичными средствами пожаротушения устраниТЬ возгорание.

11. МЕРЫ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

11.1.При проливании или рассыпании радиоактивного вещества необходимо:

11.1.1.Выделенному для ликвидации радиоактивного загрязнения сотруднику надеть халат, шапочку, пластиковые бахилы, фартук, нарукавники, 2 пары резиновых перчаток, в случае массивного загрязнения респиратор.

11.1.2.Провести дезактивацию загрязненных поверхностей – собрать разлитый радиоактивный препарат ветошью и фильтровальной бумагой по направлению от периферии радиоактивного пятна к его центру, обмыть поверхность тампоном с использованием детергентов или струей воды. Перечень дезактивирующих составов , которые можно использовать приведен в приложении № 1.

Если разлито большое количество радиоактивного раствора, то засыпать радиоактивное пятно опилками. При сборе рассыпанного радиоактивного препарата пользоваться влажной ветошью 11.1.3.Провести радиометрический контроль обмытой поверхности и в случае превышения фона провести повторную дезактивацию.

11.1.4.Если повторная дезактивация не позволила полностью ликвидировать радиоактивное загрязнение, то немедленно приступить к замене покрытия в загрязненных местах.

11.1.5.Собрать в пластиковые мешки загрязненную ветошь, тампоны, бумагу и снятый материал покрытия и сдать как радиоактивные отходы ответственному за прием РАО.

11.1.6.Провести с помощью дозиметриста проверку уровня загрязненности спецодежды и обуви, после чего поступить по указанию дозиметриста – сдать в отходы, положить до распада радиоизотопа или сдать для стирки в спецпрачечную.

12.2.При утере или хищении радиационного источника необходимо:

12.2.1. Провести визуальный и радиометрический поиск пропавшего источника в аварийном помещении и в других помещениях изотопного блока.

12.2.2. При отрицательном результате поиска дальнейшие мероприятия проводить по указанию сотрудников ОВД.

13.3. При пожаре в изотопном блоке необходимо:

13.3.1. Начать тушение огня с помощью огнетушителей и подручных средств (асбестовые одеяла, покрывала, вода) средств пожаротушения, не дожидаясь прибытия пожарной команды.

13.3.2. Руководитель изотопного блока должен организовать эвакуацию из помещения с очагом возгорания и из смежных с ним помещений всех радиационных источников, из них в первую очередь жидких и газообразных радиоактивных веществ. Эвакуацию РНИ проводить с соблюдением правил радиационной безопасности. После эвакуации принять меры к жесткому ограничению доступа посторонних лиц к вынесенным источникам.

13.3.3. Для встречи вызванной пожарной команды выделить сотрудника, который должен четко проинформировать начальника прибывшей команды о том, что все люди эвакуированы из горящих и задымленных помещений, о наличии источников ионизирующих излучений, горючих и взрывоопасных химических соединений в этих помещениях.

13.3.4. Руководитель изотопного блока совместно с дозиметристом после ликвидации пожара должен организовать радиометрический и дозиметрический контроль аварийного помещения и всех смежных помещений, при наличии радиоактивного загрязнения организовать проведение дезактивации.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ И ПЕРСОНАЛА ЗА ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

14.1. Оформление документации:

14.1.1. После ликвидации аварийной ситуации и возможных ее последствий составить акт и передать его в дирекцию Центра. Копии акта передать в Роспотребнадзор ЮАО г. Москвы и в Ростехнадзор в соответствии с требованиями НП-014- 15 (см. приложение 2).

14.1.2. При потере радиоактивного источника и при пожаре копии акта передаются также в ОВД.

14.2. Ответственность:


14.2.1. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению аварий несет руководство Центра.

14.2.2. Лица, непосредственно виновные в возникновении аварийной ситуации, привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности.

Ответственный за радиационный контроль - заведующий изотопным блоком.

Разработал:


заведующий изотопным блоком



Стригункова Т. Ф.

Согласовано:

Начальник отдела ОТ, ТБ и ПП



Козлов С.Р.

Главный технолог



Кадоркина Ю.С.