

**Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр  
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»**

**«Согласовано»**  
Председатель профкома  
*Юрина* Юрина Н.П.  
«14» Биотехнологии РАН  
2022 г.



**«Утверждаю»**  
Директор ФИЦ Биотехнологии РАН  
Федоров А.Н.  
«12» Биотехнологии РАН  
2022 г.



**Инструкция № 64**  
**по технике безопасности при работе на полуавтоматическом ферментёре с  
дополнительным газовым оборудованием**

Москва

## **1. Область применения**

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работника ФИЦ «Биотехнологии» РАН при работе на полуавтоматическом ферментёре с дополнительным газовым оборудованием.
- 1.2. Настоящая инструкция по охране труда для работника разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:
  - 1) изучения работ на полуавтоматическом ферментёре;
  - 2) результатов специальной оценки условий труда;
  - 3) анализа требований профессионального стандарта;
  - 4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для данных работ;
  - 5) анализа результатов расследования, имевшихся несчастных случаев, произошедших с работниками ФИЦ «Биотехнологии» РАН;
  - 6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ работниками.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех для работников ФИЦ «Биотехнологии» РАН при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

## **2. Нормативные ссылки**

- 2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:
  - 2.1.1. **Трудовой кодекс Российской Федерации** от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
  - 2.1.2 **Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов** Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;
  - 2.1.3. **Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок**, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;
  - 2.1.4. **Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536** "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением";
  - 2.1.5. **Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н** "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

## **3. Общие требования охраны труда**

- 3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при работе на полуавтоматическом ферментёре с дополнительным газовым оборудованием.

3.2. К обслуживанию ферментеров допускаются только лица, достигшие 18- летнего возраста, прошедшие предварительный медицинский осмотр, курсовое обучение, аттестацию в квалификационной комиссии, инструктаж по безопасному обслуживанию ферментеров с дополнительным стандартным газовым оборудованием (баллонами) и имеющие 1 группу по электробезопасности и допуск по обслуживанию сосудов, работающих под давлением до 150 кгс/ см<sup>2</sup> (среда: горючие газы (водород, метан) баллонов, предназначенных для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов. Лицам, сдавшим экзамены, должны быть выданы соответствующие удостоверения Допуск к обслуживанию ферментеров лиц, не имеющих удостоверений, запрещается. Персонал, обслуживающий газовое оборудование и ферментер, должен иметь удостоверение при себе.

3.3. При работе в ферментерной обслуживающий персонал обязан соблюдать требования по электробезопасности при работе с ферментерами, по обслуживанию сосудов, работающих под давлением до 150 кгс/ см<sup>2</sup>.

3.4. При работе по обслуживанию сосудов, работающих под давлением до 150 кгс/ см<sup>2</sup>, необходимо соблюдать "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" от 25 марта 2014 г. №116.

3.5. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением до 150 кгс/ см<sup>2</sup>, проходит инструктаж перед допуском к работе и периодически - не реже, чем через 6 месяцев с записью в журнале инструктажа.

3.6. В помещении, в котором размещаются сосуды, работающие под давлением до 150 кгс/ см<sup>2</sup>. должны соблюдаться правила пожарной безопасности.

3.7. Хранить в ферментерном помещении посторонние предметы, загромождающие и загрязняющие помещение, запрещается.

3.8. Работники, обслуживающие ферментер, должны быть проинструктированы в объеме инструкции по пожарной безопасности и инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, действующих в организации, с последующей проверкой знаний основных требований правил, методов и практических приемов реализации.

3.9. Помещение, в котором установлен ферментер, должно быть оснащено огнетушителем (порошковым или углекислотным).

3.10. Работники обязаны уметь оказывать первую помощь при различных видах повреждения организма человека, знать местонахождение аптечки.

3.11. Знание и выполнение требований настоящей инструкции является обязанностью работника, а их несоблюдение рассматривается как нарушение трудовой дисциплины, что влечет за собой виды ответственности, установленные законодательством РФ.

### **3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.**

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования рабочего времени.

### **3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха работника.**

3.13.1. Работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

### **3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.**

3.14.1. При эксплуатации ферментера возможно воздействие на работника следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- опасность взрыва ферментера (сосуда, работающего под избыточным давлением);
- повышенная физическая нагрузка;
- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная температура поверхностей автоклава;
- повышенный уровень шума.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ с ферментером могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
- опасность удара;
- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колючих частей;
- опасность получение ожога частей тела при контакте с химическими веществами;
- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

### **3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.**

3.15.1. Работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с положением о порядке обеспечения работников ФИЦ «Биотехнологии» РАН специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденным приказом директора ФИЦ.

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

### **3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.**

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник обязан извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

### **3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.**

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

## **1. Общие требования безопасности.**

1.1. К обслуживанию ферментеров допускаются только лица, достигшие 18- летнего возраста, прошедшие предварительный медицинский осмотр, курсовое обучение, аттестацию в квалификационной комиссии, инструктаж по безопасному обслуживанию ферментеров с дополнительным стандартным газовым оборудованием (баллонами) и имеющие 1 группу по электробезопасности и допуск по обслуживанию сосудов, работающих под давлением до 150 кгс/ см<sup>2</sup> (среда: горючие газы (водород, метан) баллонов, предназначенных для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов. Лицам, сдавшим экзамены, должны быть выданы соответствующие удостоверения Допуск к обслуживанию ферментеров лиц, не имеющих удостоверений, запрещается. Персонал, обслуживающий газовое оборудование и ферментер, должен иметь удостоверение при себе.

1. 2. При работе в ферментерной обслуживающий персонал обязан соблюдать требования по электробезопасности при работе с ферментерами, по обслуживанию сосудов, работающих под давлением до 150 кгс/ см<sup>2</sup>.

1. 3. При работе по обслуживанию сосудов, работающих под давлением до 150 кгс/ см<sup>2</sup>, необходимо соблюдать "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" от 25 марта 2014 г. №116.

1.4. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением до 150 кгс/ см<sup>2</sup>, проходит инструктаж перед допуском к работе и периодически - не реже, чем через 6 месяцев с записью в журнале инструктажа.

1.5. В помещении, в котором размещаются сосуды, работающие под давлением до 150 кгс/ см<sup>2</sup>. должны соблюдаться правила пожарной безопасности.

1.6. Хранить в ферментерном помещении посторонние предметы, загромождающие и загрязняющие помещение, запрещается.

## **4. Требования охраны труда перед началом работы**

### **4.1. Порядок подготовки рабочего места.**

4.1.1. Перед началом работы работник обязан:

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;
- надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность;
- Застегнуть специальную одежду на все пуговицы (завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор;
- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;
- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты,

приспособлений или инструмента обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;
- Подготовить сосуды, работающие под давлением до  $150 \text{ кгс/см}^2$  для безопасной работы:
  - визуально проверить исправность электропитания и защитного заземления;
  - работу предохранительных клапанов, блокировочных устройств и контрольно-измерительных приборов;
  - визуально наличие и состояние деталей вентилей, шлангов;
  - залить воду в ферментер.

4.1.2. Все обнаруженные неисправности должны быть устраниены до начала выполнения работы. В случае невозможности их устранения своими силами работник обязан известить об этом своего непосредственного руководителя и не приступать к работе до тех пор, пока не будут устраниены неисправности.

4.1.3. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

4.4.5. При обнаружении неисправностей (разбитое водоуказательное стекло, разрыв прокладки, повреждение корпуса автоклава, смещение стрелки манометра с нулевой отметки и др.) к работе приступать нельзя. Об обнаруженных неисправностях следует сообщить непосредственному руководителю.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

## **5. Требования безопасности перед началом работы.**

5.1. Застегнуть специальную одежду на все пуговицы (завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор.

5.2. Подготовить сосуды, работающие под давлением до  $150 \text{ кгс/см}^2$  для безопасной работы:

- визуально проверить исправность электропитания и защитного заземления;
- работу предохранительных клапанов, блокировочных устройств и контрольно-измерительных приборов;
- визуально наличие и состояние деталей вентилей, шлангов;
- залить воду в ферментер.

## **6. Требования безопасности во время работы.**

6.1. Персоналу, обслуживающему сосуды, работающие под давлением до 150 кгс/см<sup>2</sup>, категорически запрещается:

- включать ферментер при недостаточном уровне воды в реакторе или отсутствии воды в реакторе ферментера;
- отключать подачу воды при работе нагревателя ферментёра;
- работать на ферментере, шлангах и сосуде, работающие под давлением до 150 кгс/см<sup>2</sup> имеющим дефекты, снижающие его прочность и устойчивость;
- работать на ферментерах и сосудах, работающих под давлением до 150 кгс/см<sup>2</sup> по истечении сроков гидравлического испытания и проверок манометров;
- оставлять ферментер и сосуд, работающие под давлением до 150 кгс/см<sup>2</sup> без надзора во время его работы, если он находится на ручном управлении или при отключенной автоматике.

## 7. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

7.1. Ферментер и сосуды, работающие под давлением до 150 кгс/см<sup>2</sup> должны быть остановлены в случаях (руководствуясь для сосудов высокого давления "Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" от 25 марта 2014 г. №116):

- если давление в манометре поднимается выше разрешенного, несмотря на соблюдение всех требований по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, работающие под давлением до 150 кгс/см<sup>2</sup>;
- при неисправности предохранительных клапанов;
- при обнаружении в элементах ферментера и сосудов, работающие под давлением до 150 кгс/см<sup>2</sup>, трещин, вздутий, пропусков или потений в сварных швах, разрыва прокладки;
- при возникновении пожара;
- при неисправности манометра (отсутствует пломба или клеймо, просрочен срок проверки, стрелка манометра при его выключении не возвращается на нулевую отметку шкалы = разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний) или контрольных панелей ферментера и сосудов, работающих под давлением до 150 кгс/см<sup>2</sup>;
- при неисправности или неполном количестве деталей ферментера и сосуда, работающих под давлением до 150 кгс/см<sup>2</sup>;
- при неисправности предохранительных блокировочных устройств, измерительных приборов и средств автоматики ферментера;

В ДРУГИХ случаях, ВОЗМОЖНЫХ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ.

## 8. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

8.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

8.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки

(шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

8.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

8.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

8.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

## **9. Требования безопасности по окончании работы.**

9.1. После окончания работы (смены), лицу ответственному за работу на ферментере, необходимо убедиться в отсутствии подаче газа в него и отключить электропитание.

9.2. Привести в порядок свое рабочее место, убрав мусор. Не допускается уборка мусора и отходов непосредственно руками. Для этих целей необходимо использовать щетки, совки и другие приспособления.

9.3. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, персонал обязан сделать соответствующие записи в журнале технического обслуживания и сообщить лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию ферментера.

9.4. В конце рабочего дня тщательно вымыть руки и выполнить все требования личной гигиены.

### **РАЗРАБОТАЛ:**

Главный технолог



Кадоркина Ю.С.

### **СОГЛАСОВАНО:**

Начальник отдела ОТ, ТБ и ПП

  
Козлов С.Р.

Главный инженер

  
Меньшиков П.Г.